


Instruction



1xGU10 10W






Model: TR020-1-GU10-B

Collection: Single phase



Track light

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Montage der Leuchte ist eine Bohrung mit einem Durchmesser von 10 mm erforderlich. Verlegen Sie ein 220-400V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-400V Stromkabel. Wenn die Leuchte mit Erdungsableitung hat, schließen Sie diese an.
- Schließen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz an.
- Betätigen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat to surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідношення між інтенсивністю електричної мережі;
- Підготував місце для здійснення співвідношення наждак, отвір для вбудовування, поєднання місця для наждак, втручання в мережу, установка вилки типу 220-240V, 50 Гц, втручання в мережу, установка вилки типу 220-240V, 50 Гц;
- Підготував співвідношення на мережі 220-240V, 50 Гц, до вилки, передає її для задоволення, коли місце необхідно підключити, встановлює співвідношення між інтенсивністю отвір / поєднання місця і ідентифікує записи;
- Встановлює ланку у кабель / записується її;
- Виконати підключення електричного струму до співвідношення / переключення в мережу, коли необхідно роздіти.

Инструкция по установке:

- Установлю герметичность сопоставления при выключенной электрической сети.
- Подготавливаю место для установки святильника, монтажное отверстие для притвора, поперечное место – для нахлеста.
- Вывести к месту установки провода питания 2x0,25-0,50 ПП, в том числе провод заземления, если он имеется в святильнике.
- Присоединяю провод заземления к металлическому подложнику, присоединяю провод питания к монтажному отверстию поперечное место и нахлест заземляю.
- Устанавливаю святильник на монтажное отверстие поперечное место и нахлест заземляю.
- Устанавливаю лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Включаю подачу питания на святильник и убеждаюсь в его корректной работе.

[illegible]

