



Instruction



MAX 12W
720 Lumen

Model: TR030-2-12W3K-B
Collection: Magnetic track



Track light

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Einbaubolzen (z.B. 220-240/50Hz Strombolzen, wenn möglich mit Erdungsbohrloch, Lampschutz).
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240/50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungsbohrloch hat, schließen Sie dieses an.
- Beistellen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Einbaubolzen.
- Bereiten Sie eine glühbirne in der Leuchte vor.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Connect the lamp to the power supply by inserting the lamp into a seal for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp is being installed in a room with a grounded power supply, connect the lamp to the power supply using the cable and secure it tightly.
- Insert a plug in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установить герметичная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие - для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вставить в крест установки провод питания 220-400 В.0 Л.
- В том числе провод заземления, если он есть, в отверстие в светильнике.
- Проверить, чтобы провод заземления не касался металлических компонентов, предусмотренных проводом заземления, его также необходимо подключить.
- Установить светильник в монтажное отверстие/посадочное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Vereinigtes Werk Herschelwerk / Manufacturer factory
Vertrieb / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
producente / Filial de la fábrica / Fábrica de filal / Suple
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrice de manuà
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Фабрика де мануа
работотворен / Филм заводо предприятие / Филм
заводско-предприятие / Виртуални заводски комплекс /
Виртуално заводско фирмено / Цифрови производствени
дизайнери / Підприємство - фірма / Цифрові підприємства
дизайнування / 数字工厂 / 数字企业 / China.

