


Instruction



LED
MAX 12W
700 Lumen

Model: TR007-1-12W4K-B
Collection: Single phase
Track light



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keil. Sie ein 20x240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsleiter, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromnetz. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht, sondern die Montagebohrung oder an dafür vorgesehenen Platz, Leuchte in der Montagebohrung einstecken.
- Befestigen Sie die Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply disconnected.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 20x240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out from the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна забіростенка при вимкненні електричного мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Виведіть з місця установки проводів напруги 220-240V 50 Гц, в тому числі дрот заземлення, якщо він є з світлодіоду.
- Підключіть світлодіод до мережі 220-240В 50 Гц. Якщо в світлодіоді передбачений дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Встановіть лампу в патрон і зафіксувати її.
- Включіть подачу електричного струму до світлодіодна і переконатися в тому, що працює добре.

Інструкція по установке:

- Установите светодиодная забиростенка при выключенной электрической сети.
- Подготовьте место для установки светодиодна: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Выведите в место установки проводов напруги 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он есть со светодиоду.
- Подключите светодиод к сети 220-240В 50 Гц. Если в светодиодном предусмотрена дрот заземления, его также необходимо подключить.
- Установите светодиодная в монтажное отверстие/посадочное место.
- Установите лампу в патрон и зафиксируйте ее.
- Включите подачу питания на светодиодная и убедитесь в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
 affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
 produttore / Filial de la fabrică / Fabrica de filial / Šube
 Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură
 / Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna závoda
 заводозаступ / Один завод виробника / Один
 завод-представител / Один завод-представител /
 Делово-представител / Делово-представител /
 ตัวแทนจำหน่าย / Репрезентација / 代表 公司 /

